

非异常现象

委托修理之前,请检查以下事项:

非异常现象	说明
开机后,并不立即开始出风或是风量明显低于设定风量	制热:防冷风感控制。刚开机时,盘管温度较低,若立即送风或按高风运行,出风温度会比较低,舒适感较差。 制冷:为了等待导风板打开。
制热运行过程中,风机不送风	机组正在除霜,为防止送出低温风,影响舒适度,风机停止运行。
制热关机后仍然持续送风	吹余热,关机时热交换器温度较高,风机延迟停机吹出余热,保护机组。
制冷时,出风温度略微变高	防冻结控制。因制冷时热交换器温度过低,为防止室内换热器温度过低引起霜化。
除湿时,运行风量低于设定风量	为增加除湿效果,低风时除湿效果最佳。
停机中的室内机,自行运转	制冷运转时,当某一室内机停机时间超过2小时,此室内机将进行几分钟的运转,这是为了防止冷冻机油、制冷剂在停机状态时,滞留在室内机中。
从室外热交换器发出水蒸汽	在除霜运行过程中,附在室外热交换器上的霜被融化后产出的“水蒸汽”。
开机后机组不运行,显示“运转限制中”	机组未按预定提前上电预热。因气温较低时压缩机温度较低,冷冻机油粘度较低,若压缩机强制运转,可能损压缩机(部分机型具备此功能)。
达到设定温度后仍不停机	因设定了不同温度修正值,设定的修正值较高、较低时,会出现此现象。
制冷关机时,水泵延迟停机	为防止冷凝水不能及时排除。
停机后,立即重新开机不能重新启动	压缩机3分钟保护控制,避免压缩机频繁启停,等待3分钟,机组重启。
室内机发出异味	长时间使用后气味会粘附在室内机上。请清洗或更换滤网及进风格栅,或保持良好的通风环境。
变形部分发出声响	系统启动或停止时,可能会听到一种轻微声响,这是由于塑料部件热胀冷缩而引起的,属正常现象。
制冷剂流动声响	当机组运行或停止时,可能会听到制冷剂流动的声音,并非机组异常,而是为达到更佳舒适性,以及保护机组的目的。

注:

若机组因断电而停止运行,即使是恢复电源,系统也不会自动重新运行。

除长时间不使用外,请保持主电源处于开启状态。

故障处理

(1) 用户可按以下提示,进行自行确认,简单处理。

现象	原 因	措 施
空调无法运转	①电源开关未接通 ②电源开关保险丝熔断 ③无线遥控器内的电池电力已耗尽 ④定时开机的时间未到 ⑤空调集中控制	①接通电源开关 ②更换保险丝 ③更换电池 ④消除或等待原定时设定 ⑤联系集控管理员
空调效果不佳	①制冷制热模式设定错误 ②滤网回风口、出风口部分堵塞 ③门窗未关闭 ④阳光直射到室内	①恰当设定温度,调整“设定模式” ②清洗滤网,移除障碍物 ③关闭门窗 ④使用窗帘、百叶窗或调整设定温度
完全不制冷、制热	①温度设定不恰当 ②室内机或室外机进风口或出风口被阻塞	①恰当设定温度 ②消除阻塞物

(2) 报修

在使用过程中,如果出现故障,先根据说明书中的**非异常现象**和**故障处理**的内容进行确认处理,如仍不能解决或出现空调焦糊味、多次跳闸等现象,则立即关闭空调并拔下电源,拨打客户服务热线:400-860-1111或联系经销商。报修时,请提供**客户姓名、联系方式、居住地址、空调安装时间、故障现象**和有线遥控器上显示的**故障代码**。

(3) 确保吊顶水平,否则冷凝水无法排出。
(4) 加强吊顶的开孔部。
(5) 如下图所示,固定悬吊螺栓。




图3 悬吊螺栓的固定

(6) 风管机的回风口和出风口处均需连接1米以上的管道。
► RPI-335~500*的安装

悬吊螺栓和吊装方法

(1) 标示悬吊螺栓位置、制冷剂管连接位置和排水管连接位置。

(2) 安装尺寸如图所示。

(请选用M12的螺栓为悬吊螺栓)

对于已经建筑的天花板,请使用锚栓。对于新建筑的天花板,请使用埋入型固定片、埋入型锚栓或其他当地购买的零件来加固天花板,使其能承受室内机的重量。





图4 悬吊螺栓的固定

(3) 用M12螺栓在四个位置上紧固机组和支撑板。




图5 吊装方法

(4) 将支撑板安装到悬吊螺栓上,使用垫圈紧固上下螺母到悬吊螺栓。


配线简要

▲ 警告


- 在进行电气接线或定期检查前,关闭室内机和室外机的主电源开关,并等待至少10分钟。
- 在进行电气接线作业或定期检查前,需检查确保室内风扇和室外风扇已经停止。
- 对电线、排水管、电气件等部件加以保护,以防老鼠及其他小动物破坏。如未加保护,老鼠可能会咬坏器件,导致火灾发生。
- 避免电线与机内的制冷剂配管、钣金边缘以及电气部件接触。否则,电线会被损坏甚至会引起火灾。
- 使用中等感应速度的ELB(漏电断路器,动作时间为1秒或者更小)。如未使用,可能会导致电击或者火灾。
- 必须将配线固定牢固,接线端子受外力可能会引起火灾。
- 严禁使用空调电源端子排接转接电源线,空调内侧可以使用电源分线盒扩展电源配线,注意配线容量计算,否则配线容量过小,容易引起火灾。
- 在所有的检查要点都查清楚之前,不能启动系统。
- 室内机电线的连接如下图所示。

具体细节可参考于电器盒表面的“电气接线图”。

适用机型: RPI-125*, RPI-250*



适用机型: RPI-335~500*




* 为选配件

图6 室内机电线的连接

安装简要

1. 安装空间

► 将室内机安装在易于操作及维护的空间位置。如下图所示。




2. 安装

► RPI-125*、RPI-250*的安装

吊顶开口,悬吊螺栓

(1) 选择合适位置和方向安装室内机,测量其位置。仔细考虑走管、配线和维修,选定合适位置和方向。

(2) 在吊顶上开孔用于安装室内机,安装悬吊螺栓如下图。



► RPI-335~500*的安装

室内机容量 (10³W) a b c d 高 回风口尺寸 (宽×高) 出风口尺寸 (宽×高)

室内机容量 (10³W)	a	b	c	d	高	回风口尺寸 (宽×高)	出风口尺寸 (宽×高)
125	1450	1400	800	756	350	1347×256	1336×195

► RPI-250*的安装

室内机容量 (10³W) a b c d 高 回风口尺寸 (宽×高) 出风口尺寸 (宽×高)

室内机容量 (10³W)	a	b	c	d	高	回风口尺寸 (宽×高)	出风口尺寸 (宽×高)
250	1288	1250	1067	1021	470	1100×415	1106×338

*: 表示型号字母省略。

图1 操作和维护空间

*: 表示型号字母省略。

图2 机组安装尺寸及悬吊螺栓位置

保护和控制装置

室内机容量 (10³W)	RPI-125*	RPI-250*	RPI-335~500*
室内机风扇电机上的温控器	切断 135±5 接通 83±15	\	150±5 105±15
室内机控制回路上的保险丝容量	A	5	5
设置温度差	℃	2	2

注:仅交流电机采用温控器保护,直流电机采用内置回路的保护方式。

► 室内机的电参数及电线规格

室内机容量 (10³W)	电源	最大电流	电源线规格	通讯线规格
RPI-125*	参考铭牌	3 x 2.5mm²		0.75mm²
RPI-250*		3 x 2.5mm²		
RPI-335~500*		5 x 2.5mm²		
合计电流 (A)			电源线(mm²)	
1≤I≤6			2.5	
6<I≤10			2.5	
10<I≤16			2.5	
16<I≤25			4	
25<I≤32			6	
32<I≤40			10	
40<I≤63			16	
63<I			※1	

*1 当电流超出63A时,不要串联接线。

- 现场配线时要依照当地法律法规的规定,且所有接线作业必须由有资格的专业人员进行。
- 上述电源线尺寸参照相关标准。
- 在电源线使用分线盒串联连接情况下,合计电流值按上表选电线。
- 电源线选用不得轻于GB/T 5013.1规定的氯丁橡胶护套线75号线的要求。电源线要使用铜导线。
- 弱电通讯回路配线规格不低于RVV(S)P屏蔽线或同品质,屏蔽层需接地。
- 在电源和空调机组之间,应安装能够确保全极断开的开关,此开关触点间距应不小于3mm。
- 如果电源线损坏,须及时联系经销商或指定维修部门的专业人员进行维修更换。
- 安装电源线时,接地线须长于截流导线。

附录:有害物质含量表

空调室内机	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电机	X	O	O	O	O	O
换热器	O	O	O	O	O	O
管路件	X	O	O	O	O	O
水泵						